

# PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Cartuchos

1 par

95 pares

## AP 793 Alta Eficiencia (HEPA) P100 (P3)

S I S T E M A  
P L I S A D O

### APLICACIONES

Humos, Neblinas a base líquidos con o sin aceite, Radio nucleidos, derivados del radón y asbestos. Polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice durante procesos industriales, farmacéuticos y/o virus y bacterias en el uso médico. Esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales y otros materiales. Soldadura, corte con suplete, vertido de metal, exposición a plomo, asbesto, cadmio y arsénico.

# P100

### CARACTERÍSTICAS

Protección contra partículas con certificación P100 (P3), filtro plisado. Para su uso en Mascarillas media cara o cara completa.

### LIMITACIONES

No debe usarse en atmosferas con menos del 19.5% de Oxígeno, así como concentraciones IDLH No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

### NUESTRAS VENTAJAS

- 1) Fácil colocación
- 2) No afecta la visibilidad del usuario
- 3) Entrada tipo bayoneta
- 4) Ligero y durable
- 5) Excelente relación Costo – Eficiencia
- 6) Compatible con otras marcas
- 7) Buen rango de visión

CLASIFICACIÓN P100 - P3

**LIMITACIONES:** No debe usarse en atmosferas con menos del 19.5% de Oxígeno

**NORMA:** CUMPLE CON LA NOM-116-STPS-2009,  
LA NMX-S-054-SCFI-2002,  
NRF-123-PEMEX-2007 EN LOS PARÁMETROS DE P100.

**NOM-STPS**  NYCE

**CE**

